

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 05/2024/OPTOKRYPT

## Opis przedmiotu zamówienia

## Spis treści

1. Diagnostyka z opcją rozszerzenia o naprawę detektora pojedynczych fotonów .....	3
1.1. Przedmiot naprawy .....	3
1.2. Szczegółowy opis .....	3
1.3. Inne informacje .....	5
Wykaz rysunków.....	6

## 1. Diagnostyka z opcją rozszerzenia o naprawę detektora pojedynczych fotonów

### 1.1. Przedmiot naprawy

Przedmiotem naprawy jest detektor pojedynczych fotonów IDQube-NIR-GAT-MMF-LN.



Rysunek 1 Tabliczka znamionowa detektora

### 1.2. Szczegółowy opis

Przedmiotem zamówienia jest diagnostyka uszkodzeń detektora i oszacowanie kosztów naprawy uszkodzenia. W celu wykonania zamówienia niezbędne jest przeprowadzenie wizji lokalnej uszkodzonego urządzenia (*np. w siedzibie Wykonawcy*).

Uszkodzenia dotyczą przewodu światłowodowego wychodzącego z detektora. Przewód uległ złamaniu tuż przy obudowie. Uszkodzenia przedstawiają rysunki 2 i 3.


Na podstawie przeprowadzonej diagnostyki Wykonawca przedstawi Zamawiającemu opcję naprawy uszkodzonego detektora, zawierającą szczegółowe określenie kosztów oraz terminu naprawy.

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji, tj. zlecenia naprawy uszkodzenia, Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia naprawy uszkodzonego detektora w terminie nie dłuższym niż określony w Zapytaniu ofertowym.

Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z opcji.



Rysunek 2 Uszkodzenie detektora 1/2



Rysunek 3 Uszkodzenie detektora 2/2

### 1.3. Inne informacje

Ilość: 1 sztuka.

## Wykaz rysunków

Rysunek 1 Tabliczka znamionowa detektora .....	3
Rysunek 2 Uszkodzenie detektora 1/2 .....	4
Rysunek 3 Uszkodzenie detektora 2/2 .....	5